

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
56	โครงการปรับปรุงพื้นที่ ห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี วิทยาคาร	- เพื่อให้ห้องเรียนอนุบาลได้ มาตรฐาน เหมาะสมสำหรับ จัดการเรียนการสอน	- ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล จำนวน 6 ห้องเรียน ดังนี้ 1) ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน 2) กำจัดปลวก 3) งานอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	600,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ห้องเรียนอนุบาล จำนวน 6 ห้องเรียน	- ห้องเรียนอนุบาลได้ มาตรฐาน เหมาะสมสำหรับ จัดการเรียนการสอน	- ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคี
57	โครงการก่อสร้างสนาม ฟุตบอลหญ้าเทียมและ ปรับปรุงสนามกรีฑา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี วิทยาคาร (เสนอโดยชุมชน ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ 1,2,3)	- เพื่อให้มีสถานที่บริการด้าน กีฬาฟุตบอลและกิจกรรมอื่นๆ - เพื่อให้มีสถานที่พัฒนาทักษะกีฬา ฟุตบอลและกรีฑาของนักเรียน ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานต่อการให้บริการของ นักเรียน ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก	1. ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จำนวน 1 สนาม 2. ก่อสร้างสนามกรีฑายางสังเคราะห์ จำนวน 1 สนาม 3. รื้อรั้วกันรอบสนามฟุตบอลและกรีฑา (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	10,000,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	1. สนามฟุตบอลหญ้าเทียม จำนวน 1 สนาม 2. สนามกรีฑายางสังเคราะห์ จำนวน 1 สนาม 3. รื้อรั้วกันรอบสนามฟุตบอล และกรีฑา	- มีสถานที่บริการด้าน กีฬาฟุตบอลและกิจกรรมอื่นๆ - มีสถานที่พัฒนาทักษะกีฬา ฟุตบอลและกรีฑาของนักเรียน ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี - เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานต่อการให้บริการของ นักเรียน ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก	- ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคี
58	โครงการปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดานอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี วิทยาคาร (เสนอโดยชุมชน ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีฯ 1,2,3)	- เพื่อปรับปรุงหลังคาและ ฝ้าเพดานของอาคารเรียนที่ ชำรุดทรุดโทรมให้มีความ มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ต่อนักเรียน	1. เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา 2. จัดทำฝ้าเพดานใหม่ 3. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในห้องเรียน 4. ติดตั้งพัดลมในห้องเรียน (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	800,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	1. หลังคาอาคารเรียนมั่นคง แข็งแรง 2. ฝ้าเพดานของอาคารมั่นคง ให้มั่นคง แข็งแรง และ ปลอดภัยต่อนักเรียน 3. ไฟฟ้าส่องสว่างในห้องเรียน ใช้การได้ตามปกติ 4. พัดลมในห้องเรียนมีความ พร้อมในการใช้งาน	- หลังคาและฝ้าเพดานของ อาคารเรียนได้รับการปรับปรุง ให้มั่นคง แข็งแรง และ ปลอดภัยต่อนักเรียน	- ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคี